

VEDLEGG A – Fotobilag opsjonsområde

Skarvatnet



*Figur 1. Dronebilde av fjellsiden ovenfor den nordøstlige delen av kartleggingsområdet.*



*Figur 2. Dronebilde av fjellsiden ovenfor den nordvestlige delen av kartleggingsområdet (dvs. på vestsiden av Skarvatnet).*





*Figur 3. Dronebilde av øvre og midtre del av Rembekken.*




*Figur 4. Dronebilde av det store nedslagsfeltet til Rembekken.*





*Figur 5. Dronebilde av vestsiden av Storgruvpiken, med mange mulige løsneområder for snøskred.*




*Figur 6. Dronebilde av sørvestsiden av Storgruvpiken, med løsneområder for snøskred.*





*Figur 7. Dronebilde av fjellsiden ovenfor Grønli hyttefelt, med sporet etter snøskredet gått 15.1.18.*



*Figur 8. Dronebilde av fjellsiden ovenfor den sørlige enden av kartleggingsområdet. Til venstre ser man skaret der Stølbekken renner.*